



Kære Halmleverandør.

KORT STATUS PÅ HALMKEDLEN.

Opstarten af halmkedlen, er blevet udsat pga mindre "brand/røgudvikling" på loftet af ved Blok 2.

Natten til torsdag gik der nogle brandalarmer, på loftet ved Blok2. Ikke i kedlen, men på loftet.

Både personale og beredskab var lynhurtigt til stede, og fik sprøjtet en masse skum ud over siloer osv. Så det ikke kunne udvikle sig. Der var ikke panik på noget tidspunkt, og det var heller ikke noget der udviklede sig. Alle vidste hvad de skulle, og det blev mest til noget ulmen og røg.

Alligevel har det jo været nødvendigt at følge op på om der er nogle større skader, som kunne gøre det uforsvarligt at køre med kedlen.

Det betød jo så også at alle mand havde travlt, med det, og derfor måtte man udsætte opstarten af halmkedlen lidt. Samtidig har der været en frekvensomformer ved selve Halmkedlen, som har drillet lidt. – Den har ABB været og kigge på i dag.

De forsøger nu igen, at starte halmkedlen. Så vi håber på at vi har halm på inden weekenden. – Hvis ellers ikke der dukker andet op undervejs.

God høst til jer alle.

Mvh
Marianne

Denne mail er sendt fordi du tidligere har bedt om at modtage disse informationer fra os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse nyhedsbreve, kan du sende et svar på denne mail og skrive at du gerne vil fjernes af listen. Så sletter jeg alle data i vores system.